

MANEJÓ DE CONTINGENCIAS CON RESIDUOS PELIGROSOS

- Norbeyis Álvarez
 Coordinadora HSEQ
 - Carlos Rivillas
 Técnico químico
- Karen Manrique
 Consultora comercial



QUÉ ES ACEITE LUBRICANTE USADO?

Se considera que el aceite lubricante usado es todo aquel aceite lubricante (de motor, de transmisión o hidráulico, con base mineral o sintética), de desecho, generado a partir del momento en que deja de cumplir la función inicial para la cual fue destinado.

Niveles de contaminantes permisibles en Aceites Lubricantes Usados

SUSTANCIA	CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE mg/Kg - ppm
Bifenilos policlorinados (PCB'S)	50
Halógenos orgánicos totales (ej. Cloro)	1.000
Arsénico	5
Cadmio	2
Cromo	10
Plomo	100
Azufre	1.7% en peso








MANEJO DE ACEITE USADO

- El Aceite Usado se puede mezclar con Gasolina y ACPM
- La caneca que contiene el AU no debe estar a la intemperie
- El AU no debe contener trazas de agua
- El AU no debe estar mezclado con refrigerante
- El AU no se debe mezclar con thinner o varsol.



RECUERDE QUE SI EL ACEITE USADO SE MEZCLA CON RESIDUOS NO COMPATIBLES PIERDE BENEFICIOS ECONOMICOS.

ÉSTE RESIDUO LUEGO DE SER TRATADO SE INCLUYE EN UN NUEVO CICLO PRODUCTIVO



ECOLCIN
Empresa Colombiana de Combustibles
Industriales

CARGUE Y DESCARGUE DE ACEITE LUBRICANTE USADO



¿QUÉ DEBE HACER EL CONDUCTOR? Entrega del aceite lubricante usado al transportador



Conectar y verificar las mangueras y los equipos de succión de la unidad de transporte



Colocar elementos de contención secundaría debajo de las conexiones para la operación



Verifica el cupo disponible en el tanque de la unidad de transporte




Verificar que no hayan fuentes de ignición alrededor



Ubicar vallas o conos para bloqueo de trafico



Ubicar extintor cerca a donde se va a realizar bombeo





Empresa Colombiana de Combustibles Industriales



CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE DE ACEITE USADO





DOCUMENTOS:

- Curso de mercancías peligrosas
- Póliza de Responsabilidad civil
 - Póliza del vehículo
- Rutas anexas al plan de contingencias
 - Plan de ayuda mutua
 - Planes operativos normalizados
 - Kit de derrames
 - Registro de movilización de aceite usado
 - Licencia ambiental







KIT DE DERRAMES:

- Recipiente plástico
 - Haragán
 - Recogedor
 - ❖ Almohadilla
 - Barreras
 - Jabón dado
 - Desengrasante
 - Estacas
 - Etiquetas
 - Tacos
 - Martillo de goma

- Cinta peligro
- Material Granel/Inerte
 - Guantes de nitrilo
 - Guantes PVC
 - Bolsas plásticas
 - Espumas
 - Conos
 - Cinta silver
 - Sharpie
- Mascara de vapores o mascarilla
 - Elementos de protección personal









Controlar y
suspender la fuente
del derrame



Dar aviso al personal del área o presente en el sitio de emergencia



Poner la cinta, conos y no permitir el paso de personal por el área afectada que no este autorizado Controlar posibles fuentes de ignición







CONFINAR ÁREA En caso de que el derrame ocurra fuera del dique de contención, se debe determinar hasta donde han llegado los aceites usados, y confinar el área del derrame con diques de materiales oleofílicos absorbentes o adherentes, barreras de contención evitando que los aceites usados entren al sistema de alcantarillado, al suelo o entren en contacto con agua u otro líquido

EQUIPO DE TRABAJO

- El personal libre en el momento de la emergencia, deberá evacuar los vehículos y otros elementos del lugar.
- Se debe organizar el grupo de trabajo para atender la emergencia y el líder para atención de la emergencia







CONTROL DEL DERRAME Inicio de recolección con ayuda de las espumas y baldes plásticos, tela oleofílica, siempre desde afuera hacia dentro, cuando sea necesario aplique el material inerte, granel o absorbente para terminar de recolectar el aceite derramado.

LIMPIEZA DEL ÁREA Utilizar el desengrasante para limpiar el área afectada, el material contaminado debe almacenarse en las bolsas de RESPEL, y etiquetarla para darle una disposición final adecuada







INVESTIGACIÓN

Análisis del evento, hallar causas, causa raíz, y generar planes de acción

LECCIONES APRENDIDAS

Analizar como fue la respuesta ante evento, que fallas y ventajas tuvieron, y establecer opciones de mejora









BATERIAS ÁCIDO PLOMO

Almacena energía química para convertirla en energía eléctrica

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

Desechables como las alcalinas

Recargables como las ácido plomo

Tapa de plástico flexible que tiene Borne positivo, es por lo general más agujeros para la salida de gases. ancho que el borne negativo para poder diferenciarlo. Tapa de material plástico moldeado con engaste o soldadura hermética. Orificio por donde se Borne negativo efectúa el llenado y el nivel de control de electrolito. Recipiente de material plástico moldeado dividido en tres o seis segmentos (uno por cada elemento). Electrolito: mezcla de acido sulfúrico y agua destilada que cubre las placas en cada elemento. Puente de enlace para un grupo de placas. Placas positivas, se componen de una armadura de aleación de plomo y constan de gran cantidad de mallas que forman compartimentos llenos de peróxido de plomo. Placas negativas: Todas las placas se componen de una armadura de aleación Separadores, van dispuestos entre cada placa, para de plomo, y constan de gran cantidad de evitar los cortos circuitos, deben dejar que el mallas que forman compartimentos electrolito circule libremente, y ser de una llenos de plomo activo. constitución química tal, que sean resistentes al acido del electrolito. Son de material plástico. Los residuos de la reacción química se depositan en el fondo del recipiente, entre los apoyos de las placas que forman las: cámaras de decantación

Con la acumulación de sulfato de plomo en las placas durante la descarga, no puede cargarse nuevamente convirtiéndose en un residuo





EMERGENCIAS CON BATERIAS ÁCIDO PLOMO

En caso de derrame en el sitio

- No tocar contenedores dañados ni material derramado a menos que tenga la ropa adecuada.
- Evite que el derrame alcance fuentes hídricas (construya dique de contención con materiales que no reaccionen con el ácido).
- Aislar el sitio afectado, actuar a favor del viento y evitar contacto con el líquido.
- Utilice Cal o neutralizadores para detener el derrame.
- En caso de que no se encuentre en capacidad de atender la situación debe llamar a líneas de emergencia.
- Los materiales contaminados resultado de la atención el derrame debe considerarse residuos peligrosos.

Derrame durante el transporte

- Ubique vehículo en un lugar seguro, si es posible fuera de la vía y donde no caiga lluvia.
- Verifique fuentes y/o corrientes de agua superficial.
- Construya un dique de contención para controlar el derrame.
- Aislar el sitio afectado, actuar a favor del viento y evitar contacto con el líquido.
- Utilice Cal o neutralizadores para detener el derrame.
- En caso de que no se encuentre en capacidad de atender la situación debe llamar a líneas de emergencia.
- Los materiales contaminados resultado de la atención el derrame debe considerarse residuos peligrosos.



CONTAMINANTES DE LAS BATERIAS: ÁCIDO SULFÚRICO, PLOMO Y ÓXIDOS DE PLOMO



PLOMO: Sólido gris o azul y en exposición de aire pasa a negro, es un tóxico muy fuerte.

INGESTIÓN Y/O INHALACIÓN: La intoxicación generalmente es acumulativa, causando daños en el sistema nervioso, daño en el cerebro y en los riñones, en hombres puede causar una alteración en la producción de espermatozoides, inmediatamente no se evidencian daños ya que son acumulativos. En caso de inhalación mover a la victima a donde pueda respirar aire puro, remover el material de boca, nariz y garganta, lavar con abundante agua

En caso de ingestión no inducir al vomito, y consultar al médico.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua

Contacto con los ojos se debe lavar con abundante agua durante más de 20 minutos

En el medio ambiente:

-Parte del plomo que puede quedar en el aire, vuelve a la tierra contaminando por filtración fuentes hídricas.

> - -Puede generar envenenamiento en los animales que lo ingieren.





CONTAMINANTES DE LAS BATERIAS: ÁCIDO SULFÚRICO, PLOMO Y ÓXIDOS DE PLOMO



No acercar llama o chispa a la batería.

No fumar

No dejar herramientas ni objetos metálicos encima de la batería.

Al sustituir una batería se desconectará en primer lugar el borne negativo.

Mantener bien ventilado.

No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, debe estar diluido.

Nunca vierta agua sobre el ácido para diluirlo.

No mantenga almacenados estos residuos por más de 12 meses





KIT DE DERRAMES BATERIAS ÁCIDO-PLOMO

Contiene elementos de protección personal, herramientas de limpieza y material de contención de derrames Fizz-pHree™ (Fórmula libre de generación de gases), que permite identificar la presencia de ácido (cambia a color rojo en presencia de este) la neutralización y solidificación de derrames de electrolito en baterías de plomo-ácido de forma segura y efectiva.



Elementos de seguridad personal:

- Delantal.
- Gafas de seguridad.
- Guantes plásticos resistentes al ácido.
- Botas plásticas.
- Tapabocas.
- Elementos plásticos para recolección de residuos (escoba y recogedor) .
- Material para control de derrames y jarra dosificadora para el vertimiento del material Fizz-pHree™ o el encontrado en el mercado.
- Bolsa para recolección del residuo solidificado.



EMERGENCIAS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

Sustancias químicas son a menudo definidas como "cualquier material (liquida y/o solida)con una composición química definida"

una sustancia química puede ser un elemento químico puro o un compuesto químico puro.









CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

TÓXICAS

INFLAMABLES

CORROSIVAS


 Se llaman así a las sustancias, mezclas, disoluciones, y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar riesgos sumamente graves, agudos o crónicos, o incluso la muerte a las personas.



 Son las sustancias sólidas o liquidas no clasificadas como explosivos que son capaces, espontáneamente o bajo condiciones accidentales, de causar incendio por fricción, por absorción de humedad, por cambios químicos o físicos espontáneos o como resultado del calor retenido durante su elaboración



 Son sustancias químicas que destruyen los tejidos sobre los que actúan, lesionando la piel, ojos y sistema respiratorio



Manejo Integral de Residuos Peligrosos





TOXICO



ALGUNAS NORMAS BÁSICAS

No manipule las sustancias químicas sin informarse previamente de su naturaleza, propiedades físico-químicas, peligros y precauciones.

Establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia: Explosivos, inflamables, oxidantes, tóxicos o corrosivos.

Evite manipular sustancias químicas si no ha sido entrenado para hacerlo

- Hoja de seguridad- Ficha de datos de seguridad
 - Tarjetas de emergencia
 - Capacitaciones







ALGUNAS NORMAS BÁSICAS

Evite manipular reactivos que se encuentren en recipientes destapados o dañados

Utilizar todos los elementos de protección personal necesarios

No mezclar productos químicos sin conocer la posible reacción que estos presentaran

- Hoja de seguridad- Ficha de datos de seguridad
- Tarjetas de emergencia
- Capacitaciones







DURANTE UNA EMERGENCIA

Verifique quien se encuentra cerca a usted o en el área e informe inmediatamente de lo sucedido.

Informe al brigadista lo sucedido para que este le preste una valoración primaria y una atención ante la emergencia

Ubique primordialmente el lavaojos y el botiquín o kit de emergencia. De estar con el brigadista este se encargara de dirigir estas actividades







DURANTE UNA EMERGENCIA

En caso de quemaduras o salpicaduras utilizar una solución de Bicarbonato con agua potable (400 g de bicarbonato por un litro de agua)

Seguir protocolos de emergencias establecidos por la organización

PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO













COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD

Se pueden almacenar conjuntamente sin riesgos / Incapacidad para unirse o existir conjuntamente









COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD

Se pueden almacenar conjuntamente sin riesgos / Incapacidad para unirse o existir conjuntamente



MATRIZ QUIMICA DE ALMACENAMIENTO QUIMICO MIXTO												
		>	③	\Diamond	③	®		�			\$	
EXPLOSIVOS												
GASES INFLAMABLES												
GASES A PRESION	\Diamond											
LIQUIDOS Y SOLIDOS INFLAMABLES												
SUSTANCIAS COMBURENTES	③											
SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA LA SALUD (DAÑINAS)												
SUSTANCIAS CORROSIVAS												
SUSTANCIAS NOCIVAS												
SUSTANCIAS TOXICAS												
SUSTANCIAS DE PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE	(1)											






ÁCIDO NITRICO- HNO3

Es un liquido viscoso y corrosivo, es semitransparente, de olor fuerte, provoca irritaciones en los ojos, cuando se encuentra contaminado se colorea de color amarillo-marrón, a temperatura ambiente libera humos amarillos.

El acido nítrico tiñe la piel humana de amarillo debido a la presencia de grupos aromáticos presentes en la queratina de la piel.



NO SE DEBE MEZCLAR CON:


- Agua con metales se puede generar Amoniaco y nitrógeno libre
- Con residuos que se puedan impregnar del acido (Textiles)
- Papel y cartón
- Vidrios y elementos esmaltados
- Compuestos orgánicos
- Ácidos





ÁCIDO SULFÚRICO- H2SO4

Es un compuesto químico extremadamente corrosivo, es el químico incoloro que mas se produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los medidores de la capacidad industrial de los países. Cuenta con un punto de ebullición de 337°c. Puede provocar afectaciones a la piel, problemas respiratorios a largo y corto plazo, quemaduras ceveras que pueden llegar incluso a la muerte



NO SE DEBE MEZCLAR CON:


- Con agua
- Con otros ácidos
- Con residuos orgánicos
- Con soda caustica peróxido de hidrogeno
- Con residuos de combustible
- Con residuos que se puedan impregnar del producto Papel y cartón





PERÓXIDO DE HIDRÓGENO-H2O2

El peróxido de hidrogeno es un compuesto químico con características de un liquido ligeramente mas viscoso que el agua y es conocido como un potente oxidante, es un liquido incoloro con olor penetrante y sabor amargo, el peróxido de hidrogeno es muy inestable y se descompone lentamente en oxigeno y agua liberando gran cantidad de calor. Puede causar combustión espontanea cuando entra en contacto con materias orgánicas o algunos metales como el cobre, la plata y/o el bronce



NO SE DEBE MEZCLAR CON:

Metanol, etanol

Acetato de etilo, acetato de metil

Acido acético glacial

Con residuos secos de químicos

Sulfuro de carbono

Con residuos derivados de hidrocarburos

Glicerina

Con soda caustica

Con residuos orgánicos y con ácidos





HIDRÓXIDO DE SODIO- NaOH

También conocido como sosa cáustica es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe humedad del aire (higroscópico). El hidróxido de sodio es muy corrosivo, generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50%. Es usado en la industria (principalmente como una base química)

NO SE DEBE MEZCLAR CON:

- Agua
- Combustibles
- Sustancias inflamables

Cuando se disuelve en agua o cuando se neutraliza con algún ácido libera gran cantidad de calor, el cual puede ser suficiente para hacer que material combustible en contacto con el hidróxido haga ignición.









SOLICITUD PARA CERTIFICACIONES



- 1. Entre a la pagina web de ECOLCIN S.A.S www.ecolcin.com
- 2. En la pagina principal encontraras un portafolio de ECOLCIN S.AS
- 4. En la tercera pagina encontraras " Descargue su certificado de capacitaciones aquí" el cual debe darle CLICK.
- 5. Seleccione la fecha del día de la capacitación en formato aaaa/mm/dd.
- 6. Ingrese su número de Cédula (incluya puntos separadores de miles).
- 7. De CLICK en Descargar

Recuerde que la certificación la puede descargar después de 5 días hábiles del día de asistencia de la capacitación.

- Én caso de que usted no pueda descargar su certificado o no se encuentre en la plataforma comuníquese al 3689066 Ext:101-102 o envié un correo a sic@ecolcin.com,
 - coordinadorhse@ecolcin.com
- ✓ SPQR: coordinadorhse@ecolcin.com
- ✓ COMERCIAL: consultor@ecolcin.com
- ✓ LOGISTICA: recoleccion@ecolcin.com y logistica@ecolcin.com



GRACIAS

https://forms.gle/GixPUtFrcUR6E6oW8

